ACTEMIUM Maintenance Mécanique Dunkerque

Parce que tout repose sur de bonnes fondations!



Reprise de la géométrie de pilier

- - Remplacement ou remise en état des tirants,
 - Rectification des cales d'appui en atelier,
 - Nettoyage et blanchissement des cales mères,
 - Mise en peinture.

Une géométrie maitrisée

- ✓ Vérinnage du pilier en 4 points,
- Réglage du pilier avec un géomètre,
- Rattrapage de défauts de verticalité avec des cales intermédiaires.
- Réglage et ajustement de la hauteur du pilier avec quelques cales fines épaisseurs en inox,
- Serrage des écrous des tirants au couple,
- Remise en place des cales d'appui.

Avantages

- → Remise en état de la géométrie et de la structure
- → Une équipe experte des chemins de roulement et des ponts roulants
- → Une capacité de verinnage de 400T (vérins double effet aluminium)
- → Démarche d'amélioration continue de la sécurité et de la qualité (certification MASE et ISO 9001)

Solutions & Services pour l'Industrie

Contact : Denis DARGUESSE + 33 (0)6 21 13 30 02 denis.darguesse@actemium.com

